



Фрагмент плана на отм. 0,000



поднять мост в уровень сущ. рамы прямка  
восстановить сварные швы между рамой моста и прямка  
усилить соединение швеллером Ш8



\* возможен неравномерный зазор между уголком и сущ. полом склада

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Калинин			22.12.20	Склад Солофарм		
							1	1
Н. контр.						Эскиз. Ремонт пола вокруг перегрузочного моста		ООО "ПетроСклад"